

Parkeer de spindel omhoog



De PARKEER Z  +  functie beweegt de spindel omhoog naar de absolute Z=0 positie of volledig omhoog.

Activeer Parkeer Z.

Druk de SHIFT  toets in en daarna Z-OMHOOG PIJL  om de spindel omhoog te bewegen naar de absolute Z=0 positie.

Het status veld op de pendent toont:
"Parkeren ..."

Keer terug naar [het virtuele toetsenbord overzicht](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:shift_raise_spindle_key

Last update: 2025/03/11 22:35

