



De machine uitpakken en de inhoud van de doos controleren

Uitpakken


- Plaats de machine in de verpakking op de vloer, naast de tafel of het werkblad waarop ze geplaatst moet worden.
- Open de doos.
- Neem de machine voorzichtig uit de doos en plaats ze op je werkblad. Laat je indien mogelijk helpen door een collega.
- Controleer de inhoud van de levering en gebruik daarvoor de controlelijst die je hieronder ziet.
- Maak wat plaats op je werkblad en leg daar alle geleverde accessoires.
- **Opgelet: Er zijn 2 personen nodig!** om de machine uit de doos te halen en op het werkblad te zetten.

We raden je aan om de verpakking niet weg te gooien. Mogelijk heb je die later nog nodig om de machine naar een nieuwe locatie te vervoeren of eventueel om ze voor service of een herstelling terug te sturen naar je leverancier.

Controleer de inhoud van de doos

Afbeelding	Omschrijving	Aantal	Checkbox
	Graveermachine Cyborg X-300	1	
	Freesstand (freesen en spanknoppen niet inbegrepen)	1	
	Frees 3.175 mm x 125 mm, graveerbreedte 0.2 mm	1	

Afbeelding	Omschrijving	Aantal	Checkbox
	Spanknop 3.175 mm	1	
	Vacuümslang 2 m	1	
	Inbussleuteltje voor spanknop (2 mm)	1	
	Voedingskabel	1	
	CAT6A ethernet kabel	1	
	USB stick met software en registratiecode voor Pendent software en voor Symmetry graveersoftware	1	
	Zelfklevende mat 300 mm x 200 mm	1	

Afbeelding	Omschrijving	Aantal	Checkbox
	kabel voor afzuiging of auxiliary uitgang	1	

Ga verder naar [de X-300 kabelaansluitingen](#).

Ga verder naar [inhoudstafel](#).

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x300:box_contents&rev=1669732455

Last update: 2022/11/29 15:34

