

De Pauze knop gebruiken



Om de graveercyclus in het midden van een job te stoppen klik je op de “Pauze” knop op het virtuele toetsenbord. De XY beweging stopt, de spindel beweegt omhoog, stopt met draaien en de “ga verder”  button will be displayed.

When in Pause-mode, several things can be done, such as jogging the spindle to another location, so that you can take a closer look at the already engraved parts, you can change cutters or change the position of the nosecone and hence the engraving depth.



Clicking the Resume button will resume the engraving at the right spot, even if you did jog the spindle to another location during the pause.

Continue to [cancelling an engraving job](#).

Continue to [the table of contents](#).

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x300:pause_button&rev=1670156861

Last update: **2022/12/04 13:27**

